



CUERPO EXTERIOR - BOCA DE ACCESO		CALADO N°	66
SUPERFICIE CONSTRUIDA m <sup>2</sup>	14.11	NUMERO DE RECUEVAS	0
<b>USOS</b>			
Bodega	<input type="checkbox"/>	Merendero	<input type="checkbox"/>
Vivienda	<input checked="" type="checkbox"/>	Otros	<input checked="" type="checkbox"/>
En desuso	<input type="checkbox"/>		
<b>TIPOLOGIA EDIFICACION EXTERIOR</b>			
<b>ALTURA</b>		<b>MATERIALES</b>	
Planta Baja	<input type="checkbox"/>	<b>CUBIERTA</b>	
Planta Baja + 1	<input checked="" type="checkbox"/>	Teja Cerámica	<input checked="" type="checkbox"/>
Planta Baja + 2	<input type="checkbox"/>	Uralita	<input type="checkbox"/>
Planta Baja + 3	<input type="checkbox"/>	Chapa/Panel Sandwich	<input type="checkbox"/>
<b>ESTADO DE CONSERVACION</b>		<b>FACHADAS</b>	
<b>CUBIERTA</b>		Ladrillo	<input checked="" type="checkbox"/>
Buen estado de conservación	<input checked="" type="checkbox"/>	Piedra	<input type="checkbox"/>
Regular estado de conservación sin goteras	<input type="checkbox"/>	Revoco	<input type="checkbox"/>
Mal estado de conservación con goteras	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
<b>FACHADAS</b>		<b>CARPINTERIAS</b>	
Buen estado de conservación	<input checked="" type="checkbox"/>	Madera	<input checked="" type="checkbox"/>
Regular estado de conservación sin fisuras	<input type="checkbox"/>	Aluminio	<input checked="" type="checkbox"/>
Regular estado de conservación con fisuras	<input type="checkbox"/>	Cerrajería	<input type="checkbox"/>
Mal estado de conservación con fisuras	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
<b>CARPINTERIAS</b>		<b>COLOR</b>	
Buen estado de conservación	<input checked="" type="checkbox"/>	Entonado con el entorno	<input checked="" type="checkbox"/>
Regular estado de conservación sin roturas	<input type="checkbox"/>	Colorido que destaca	<input type="checkbox"/>
Regular estado de conservación con roturas	<input type="checkbox"/>		
Mal estado de conservación con roturas	<input type="checkbox"/>		
<b>TIPOLOGIA EDIFICACION INTERIOR</b>			
<b>PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL</b>		<b>PASILLO COMUN / ESTADO DE CONSERVACION</b>	
Sin aperturas	<input type="checkbox"/>	Bueno	<input checked="" type="checkbox"/>
Con aperturas < 50%	<input type="checkbox"/>	Con humedades y desprendimientos	<input type="checkbox"/>
Con aperturas > 50%	<input checked="" type="checkbox"/>	Con desprendimientos	<input type="checkbox"/>
<b>VENTILACIONES EN PASILLO Y ESTADO DE CONSERVACION</b>		<b>REFUERZOS EXISTENTES</b>	
Bueno	<input checked="" type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>
Con humedades y desprendimientos	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
Con desprendimientos	<input type="checkbox"/>		